

**Anlage 1 zum Überwachungsprogramm des Landratsamtes Neuburg-Schrobenhausen für den Bereich Immissionsschutz**

Name / Firma	Standort	Straße / Ortsteil	Anlagen (in der Anlage nach Art. 3 Nr. 3 der IE-RL durchgeführte, unterschiedliche Tätigkeiten)	Nr. Anhang I IE-RL (in der Anlage durchgeführte Tätigkeiten)	Nr. 4. BImSchV Anlagenteile und Neben- einrichtungen	Überwachung der Einleitung durch das Wasser- wirtschaftsamt	Über- wachungs- Turnus Anlage (Monate)	Nächster Über- wachungs- termin (spätestens)
ABL TECHNIC Entlackung GmbH	86633 Neuburg a.d.Donau	Ruhrstr. 11	Chemische Oberflächenbehandlungsanlage	2.6	3.10.1	Ja	36	10.2019
Bauer Resources GmbH	86529 Schrobenhausen	Königslachener Weg 14	Bodenreinigungsanlage	5.1.a	8.7.1.1	Nein	12	09.2019
			Zwischenlager für gefährliche Abfällen	5.5	8.12.1.1			
			Abfallbehandlungsanlage	5.1.a	8.6.1.1			
Bayerische Asphalt-Mischwerke GmbH & Co. KG	86565 Gachenbach	Hörzhausener Str.	Anlage zur physikal.-chem. Behandlung bes. überw.-bed. Abfälle	5.1.f	8.11.1.1	Nein	36	04.2021
Container-Service Schöpfel GmbH	86633 Neuburg a.d.Donau	Ruhrstr. 5 1/4	Abfall-Behandlungsanlage (i.V.m. 08.11 b 2 aa, 08.14 2 und 08.15 b 2 gen.)	5.5	8.12.1.1	Nein	36	07.2021
Gigler GmbH	86529 Schrobenhausen	Gollingkreuter Weg 13	Abfallbehandlungsanlage	5.1.d	8.11.1.1	Nein	36	04.2020
Joseph Altöldienst & Sondermüll	86697 Oberhausen	Am Burgwaldring / Kreut Kreut	Abfall-Zwischenlager	5.5	8.12.1.1	Nein	24	10.2020
LEIPA Georg Leinfelder GmbH	86529 Schrobenhausen	Aichacher Str. 8	Papierherstellung (Einheit t/d verwenden)	6.1.b	6.2.1	Ja	12	06.2019
Mayr Markus	86579 Waidhofen	Strobenrieder Straße 81 Diepoltshofen	Tierhaltung Mastschweine	6.6.b	7.1.7.1	Nein	12	06.2019
M+S Damerius GmbH & Co. KG	86529 Schrobenhausen	An der Hanfröste 4	Tauch-Lackieranlage f. Elektroisolierschläuche (Einheit kg/h verwenden)	6.7	5.1.1.1	Nein	36	07.2020
Neuburger Milchwerke GmbH & Co. KG	86633 Neuburg a.d.Donau	Nördliche Grünauer Str. 28	Anlage zur Behandlung und Verarbeitung von Milch (Milchwerk)	6.4.c	7.32.1	Nein	36	07.2021
Rockwool Operations GmbH & Co. KG	86633 Neuburg a.d.Donau	Ruhrstr. 13	Anlage z. Herst. von Mineralfasern	3.4	2.11.1	Ja	12	11.2019
			Herstellung von Kunstharzen		4.1.8			
Südstärke GmbH	86529 Schrobenhausen	Königslachener Weg 2 a	Stärkefabrik	6.4.b.ii	7.22.1	Ja	24	10.2019
TanQuid GmbH & Co. KG	86697 Oberhausen	Sinninger Str. 11	Anlage zur physikal.-chem. Behandlung bes. überw.-bed. Abfälle	5.1.c	8.11.1.1	Nein	36	07.2019
Verallia Deutschland AG	86633 Neuburg a.d.Donau	Ruhrstr. 2	Anlage zur Herstellung von Glas	3.3	2.8.1	Nein	24	02.2019
Ziegelwerk Stengel GmbH	86633 Neuburg a.d.Donau	Ingolstädter Str. 101	Ziegelei	3.5	2.10.1	Nein	12	11.2019